オーバーホールは、なぜ必要なのか?



車にオイル交換があるように 時計にも定期メンテナンスが必要です。 リップスでは 大切な時計を、末永く安心してご愛用いただくために 「新品仕上げ」と「オーバーホール」をおすすめしております。

新品仕上げ

ケースやブレスレットを研磨して細かな傷 を取り除き、新品に近い状態にすることを いいます。パーツによってヘアライン(梨 地仕上げ)、ポリッシュ(鏡面仕上げ)と仕上 がりを変えるため、その都度様々な工具を 駆使して研磨します。

新品仕上げの様子

一部の商品は訓練を受けた当社の社員が加工しています。





オーバーホール

オーバーホールとは、時計の状態を新品に近い状態に 戻すことで、以下の手順で行われます。

①機械の分解
②清掃
③(必要であれば)部品の交換
④再組立て

機械式時計はゼンマイを動力に歯車や軸などの小さな 金属部品を組み合わせた精密機械です。潤滑油を注すこ とで金属の摩耗を軽減していますが、日々の劣化を完全 に防ぐことはできません。時間が遅れる、すぐに止まる、と いったトラブルはこの潤滑油の劣化による金属摩耗によ るものが多いです。他にも衝撃による部品の破損や機械 全体の経年劣化など様々なトラブルを防ぐために3~4 年に1回のオーバーホールをおすすめしています。



修理の流れ

お客様からお預かりした時計は当社の提携工房で修理いたします。 主な修理の価格は以下の通りです。詳しくは店頭スタッフにお気軽にお申し付けください。 納期:1か月前後(見積もり 2~3週間、修理 2~3週間)

時計修理価格(会員価格)

雷池交換

オーバーホールく機械式・クォーツ> 21,600円(2針・3針) / 32,400円(クロノグラフ) 新品仕上げ ※オーバーホールと同時で割引あり 12,960円(ステンレス) / 16,200円(プラチナ・ゴールド)

1,080円~

※上記価格はあくまで目安であり、機械の機構・モデル・状態・交換部品によって金額が異なる場合がございます。 ※メーカーでの修理をご希望の際は別途ご相談ください。

